






Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification





Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification

		
1 remove the screw	2	3 take apart the wire from terminal