


Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification



1



2




3
Remove 2 screws




4



5
Remove the cables




6



7
Remove 3screws



8
Remove 3screws



9
Take out the PCBA

Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification

